

MONTÁŽNÍ NÁVOD
MOUNTING INSTRUCTION





Vlastnosti

Adaptér pro vícevrstvé potrubí.

Technické parametry

Maximální pracovní tlak: 10 Bar
Maximální teplota: 100 °C Závity: UNI
ISO 228/1

Materiál

Tělo: mosaz EN 12165 – CW617N
Těsnění: EPDM PEROXIDE

Features


Adaptor for multilayer pipe.

Technical features

Max. working pressure: 10 Bar
Max. temperature: 100°C
Threadings: UNI ISO 228/1

Construction

Body: EN 12165 – CW617N
Seal rings: EPDM PEROXIDE



Kód/code	Rozměr/Dimension	Závit/ Thread
58702	16 x 2	3/4 EK

Návod k použití:

- Proveďte přesný řez kolmo k trubce, bez otřepů
- Vložte trubku a příslušný držák pryžového těsnění do trubky a ujistěte se, že je čistá
- Namontujte podle pořadí a směru vyznačeného na výkresu
- Našroubujte na matici a zašroubujte ji rukou co nejdále, poté použijte příslušný klíč

! nemažte minerálními oleji nebo tuky; kompatibilní pouze s lubrikanty na bázi silikonu
! pro správné použití dodržujte utahovací momenty v tabulce

Correct use of screw fittings

Make a precise cut and perpendicular to the pipe, free from burrs.

Insert the pipe and relative rubber seal holder in the pocket of the fitting making sure that this is clean .

Mount the parts making up the fitting according to the order and direction indicated in the drawing. Tread on the nut and screw it by hand as far as possible, then use the appropriate wrench.

The rubber parts must never be lubricated with mineral oils or greases; the EPDM mix is compatible only with silicone-based lubricants.

For CORRECT use of the fittings, observe the following table for the tightening torque of the nuts according to the type of connection and nature of the pipe.